

# **Aktuelle Informationen und Sachstandsbericht**

## **zum Störfall in der Trinkwasserversorgung**

## Aktuelle Maßnahmen

### Rechte Kammer der Entsäuerungsanlage/1. Halbjahr 2018:

- Abdichtungsarbeiten gesamte Kammer
- neuer Innenputz Vorkammer
- Begehung Expertengremium und „fachliche Freigabe“
- Reinigung und Desinfektion durch Fachunternehmen
- mehrere Probenahmen ohne Befund
- Außerplanmäßig: Austausch defekte Pumpe



### Zwischenergebnis:

- **Wiederinbetriebnahme der Kammer am 26.05.2018**
- Intensive Beobachtung bis Ende Juli 2018



Austausch der defekten Pumpe



Begehung durch das Expertengremium

## Aktuelle Maßnahmen

1. Seit Anfang August 2018 Probetrieb ohne Chlor
2. Zunächst noch sporadische Keimbefunde im Netz, zurückzuführen auf den „Wiederbesiedlungseffekt“ nach Einstellung der Chlorung
3. Aktueller Sachstand 24.09.2018:  
Seit dem 05.09.2018 sind keine sporadischen coliformen Keime mehr aufgetreten
4. Nächster Schritt:  
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise im sog. „Expertengremium“, bestehend aus Mitgliedern des Gesundheitsamtes Ahrweiler, des Hygiene-Instituts der Universität Bonn und der Stadtwerke

**Zwischenfazit:**

**Ein Ende des Störfalls könnte in Sichtweite sein**